


Buat model relief dari tanah liat
Ukuran 20 x 25 cm tebal kurang
lebih 4 cm




Buat pembatas untuk persiapan pengecoran , lalu beri pelumas an menggunakan vaselin atau mentega (pembatas boleh juga menggunakan triplex atau karton tebal dll)



Cor dengan bahan gips (jangan sampai ada yang bocor)



Buka hasil cetakan negatif, lalu rapihkan (tusir bila ada ada yang cacat cetak) setelah bersih lakukan pelumasan pada negatif cetakan



Negatif (cetakan) di cor gips untuk menghasilkan relief



Buka hasil pengecoran lalu rapihkan (retouch).

Keringkan cetakan (negatif) maupun hasil cetakan (positif) lalu disimpan setangkup.