


SISTEM PIPA


1. Garis tenaga

Hukum Bernoulli : tinggi energy/tenaga total = tinggi elevasi + tinggi tekanan + tinggi kecepatan



2. Pipa dengan turbin

Tenaga air → PLTA untuk memutar turbin ujung pipa dibuat Curat → V yang besar



H = tinggi tekanan efektif, H_s = tinggi tekanan statis

$H = H_s - hf \rightarrow hf$ Darcy – Weisbach

$$H_f = f(L/D) \cdot (V^2/2g) = 8f \cdot L \cdot Q^2/g \cdot \Pi^2 \cdot D^5$$

$$V = Q/A = Q/\Pi \cdot D^2/4$$

$$H=8f \cdot L \cdot Q^2/g \cdot \Pi^2 \cdot D^5 1$$

Daya pada Curat , $D = Q \cdot H \cdot \gamma$ (kgfm/det)


$$ZB - hT = hf_2 = f_2 \frac{L_2}{D_2} \frac{v_2^2}{2g}$$

$$hT = hf_2 = f_3 \frac{L_3}{D_3} \frac{v_3^2}{2g}$$

Jika ZA, ZB dan sifat-sifat pipa diketahui, maka hT, Q1, Q2 dan Q3 dapat dihitung

5. Jaringan Pipa

- Distribusi air minum



Metoda hardy - Cross

- Aliran masuk/ keluar dari system terjadi pada titik simpul
- Hitungan iterative :
 - awal → ditetapkan debit aliran melalui masing-masing pipa
 - hitung debit aliran di semua pipa
 - Persamaan kontinuitas terpenuhi

Persamaan kontinuitas dan tenaga

1. Hukum gesekan pipa untuk aliran pipa tunggal

$$hf = \frac{8f \cdot L}{g \cdot \pi^2 D^5} \cdot Q^2$$

2. Aliran masuk kedalam tiap titik simpul = aliran keluar

$$\sum Q_i = 0$$

3. Jumlah aljabar kehilangan tenaga dalam satu jaringan tertutup = 0

$$\sum hf = 0$$

Hubungan hf dan Q dalam jaringan pipa:

$$H_f = k Q^m \rightarrow \text{Darcy - Weisbach : } hf = k \cdot Q^2$$

$$k = \frac{8f \cdot L}{g \cdot \pi^2 D^5}.$$

Prosedur Hitungan Metode Hardy – Cross

1. Pilih pembagian debit melalui tiap-tiap pipa Q_o hingga terpenuhi syarat kontinuitas
2. Hitung hf pada tiap pipa, $hf = k \cdot Q^2$
3. Jaringan pipa dibagi menjadi sejumlah jarring tertutup (tiap pipa minimal masuk dalam satu jaringan)
4. Hitung $\sum hf$ tiap jarring, jika pemhaliran seimbang, $\sum hf = 0$
5. Hitung nilai $\sum I_2 k Q I$ untuk tiap jarring
6. Hitung koreksi debit ΔQ
$$\Delta Q = (\sum k Q_o^2) / (\sum I_2 k Q I)$$
$$Q_o = \text{debit pemisalan}$$
7. Koreksi debit, $Q = Q_o + \Delta Q$, prosedur 1 – 6 diulangi hingga diperoleh $\Delta Q \approx 0$

TABEL METODE HARDY – CROSS