

JOB SHEET

Jenis Kerja	Unjuk Kinerja Peserta Diklat	Waktu (menit)
Persiapan Kerja	Siapkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar kerja disiapkan 2. Mesin gerinda disiapkan 3. Jangka sorong disiapkan 4. Pengukur sudut disiapkan. 5. Kacamata . 	Total 5
Langkah Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar kerja ditempatkan pada meja. 2. Penggunaan mesin gerinda dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur 3. Penggunaan alat keselamatan kerja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. 4. Pembuatan single point tools dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. 	5 5 10 90
Hasil Kerja	Pembuatan single-point tools lengkap dengan sudut-sudut yang diperlukan	
Waktu Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan kerja dilakukan dalam waktu 30 menit 2. pembuatan single point tools sesuai dengan jobsheet dilakukan dalam waktu 90 menit 	
Total Waktu		125